

สถานการณ์น้ำแม่โขง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลระดับน้ำ ณ เวลา 07:00 น.

- 1 กว๋อเจียว
- 2 เลี้ยววาน
- 3 ม่านวาน
- 4 ต้าเวาซาน
- 5 นิวตารู้

จีน

สปป.ลาว

ช่วงซ้าย: ระดับน้ำปัจจุบัน เทียบกับ ระดับน้ำเฉลี่ย (เมตร)

(+ สูงกว่า / - ต่ำกว่า)

■ ปกติ ■ น้ำน้อยเฟ้าระวัง

■ น้ำน้อยวิกฤติ

ช่วงขวา: ระดับน้ำคาดการณ์ 1-7 วันข้างหน้า เทียบกับ ระดับน้ำปัจจุบัน (เมตร)

(+ สูงกว่า / - ต่ำกว่า)

■ เพิ่มขึ้น ■ ทรงตัว

■ ลดลง

พม่า

ไทย

กัมพูชา

- เขื่อนที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
- เขื่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- เขื่อนที่อยู่ในแผนก่อสร้าง
- สถานีวัดน้ำฝั่งจีน
- สถานีวัดน้ำฝั่งสปป.ลาว
- สถานีวัดน้ำฝั่งไทย

ข้อมูลจาก: กรมทรัพยากรน้ำ

The MRC Secretariat (MRCs)

<http://ffw.mrcmekong.org>



@onwrnews



www.onwr.go.th

